

Ortsbild allgemein

unzureichend akzentuierter / verunklärter Ortseingang

Räume / Flächen / Gewässer

- Verlust der historischen Raumkante / Veränderungen des historischen Uferbereichs
- verrohrter Bachlauf
- --- aufgelassener Mühlkanal
- aufgelassene historische Strukturen / Funktionsverlust historischer Strukturen (Grün- und Freiflächen / Gewässer)
- Überformung der historischen Ortsstruktur / Funktionsverlust historischer Strukturen (Straßen- und Platzräume, bebaute Areale)

Gebäude von denkmalpflegerischer Bedeutung

- dem äußeren Erscheinungsbild nach derzeit ohne bestimmten Handlungsbedarf
- einzelne gestalterische Defizite / Schwächen (auch mit Sanierungsbedarf)
- umfangreiche gestalterische Defizite und/oder untypische additive Überformungen und Anbauten (auch mit Sanierungsbedarf)
- hoher Sanierungsbedarf (auch mit gestalterischen Defiziten)
- geplanter Abbruch / drohender Verlust

Sonstige Gebäude

- strukturfremde bzw. ortsuntypische Bauform / starke bauliche Überformung
- ohne Wertung / außerhalb Untersuchungsgebiet
- nz nicht zugänglich

Leerstand / Funktionsverlust

Leerstand (Basis: Meldedaten, Stand 01/2020)

JORABIUG JORABIUS

Markt Marktzeuln

Kommunales Denkmalkonzept Modul 2

Denkmalpflegerischer Handlungsbedarf

AUFTRAGGEBER

Markt Marktzeuln Am Flecken 29 96275 Marktzeuln

Grundlage Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern, digitale Flurkarte von Marktzeuln,

Stand 2019

Maßstab 1:1250

Datum 29.09.2020

Plan Nr. [10]

Kartierung Christiane Reichert Ralf Jost

Christiane Reichert, Stadt&Denkmalpflege Stazinäriweg 8, 96050 Bamberg